

Kouvolan kaupunki/  
Hyvinvointipalvelut/LiikuntapalveluTorikatu 10  
45101 KouvolaMaksaja  
Kouvolan kaupunki, asuminen ja ympäristöE:003701610759300  
PL 299  
02066 DOCUSCAN

<b>Näytetiedot</b>	Näyte	Uimarantavesi		
	Näyte otettu	05.02.2019	Näytteenottaja	Terv. tark. Mari Järvinen
	Saapunut laboratorioon	05.02.2019	Näytteenoton syy	Viranomaisvalvonta
	Tutkimus alkoi	05.02.2019	Näytteenottopiste	Kymenrannan vesistökeskus/talviuintipaikka
	Tutkimus valmis	06.02.2019		
	Yhteyshenkilö	Kari Kreander, 040 763 7796, Mikrobiologi (FaT, ETM)		

Analyysi	573-1 Uimarantavesi Kymenrannan vesistökeskus/talviuintipaikka	Yksikkö	Menetelmä
Lämpötila	0,3	°C	Näytteenottajan mittaama
Escherichia coli	19	pmy/100ml	Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Enterokokit	4	pmy/100ml	Enterolert

Arv. arvio, &lt; pienempi kuin, &gt; suurempi kuin

\* FINAS-akkreditoitu menetelmä

**Lausunto**

Tutkittu vesinäyte täyttää uimarantavedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset (STM asetus 354/2008).

Hyvälaatuisessa uimavedessä (sisämaan uimavedet) saa olla Escherichia coli -bakteereja enintään 1000 pmy/100 ml ja suolistoperäisiä enterokokkeja enintään 400 pmy/100 ml.

Kari Kreander  
Mikrobiologi (FaT, ETM)