

**Kouvolan kaupunki/
Hyvinvointipalvelut/Liikuntapalvelu****Torikatu 10
45101 Kouvola**Maksaja
Kouvolan kaupunki, asuminen ja ympäristöE:003701610759300
PL 299
02066 DOCUSCAN

Näytetiedot	Näyte	Uimarantavesi		
	Näyte otettu	26.03.2019	Näytteenottaja	Terv. tark. Mari Järvinen
	Saapunut laboratorioon	26.03.2019	Näytteenoton syy	Viranomaisvalvonta
	Tutkimus alkoi	26.03.2019	Näytteenottopiste	Kymenrannan vesistökeskus/talviuintipaikka
	Tutkimus valmis	27.03.2019		
	Yhteyshenkilö	Kari Kreander, 040 763 7796, Mikrobiologi (FaT, ETM)		

Näytteenottoaika: 9.00

Analyysi	1454-1 Uimarantavesi Kymenrannan vesistökeskus/ talviuintipaikka	Yksikkö	Menetelmä
Lämpötila	1,0	°C	Näytteenottajan mittaama
Escherichia coli	*	pmy/100ml	Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Enterokokit	42	pmy/100ml	Enterolert

Arv. arvio, < pienempi kuin, > suurempi kuin

* FINAS-akkreditoitu menetelmä

Lausunto

Tutkittu vesinäyte täyttää uimarantavedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset (STM asetus 354/2008).

Hyvälaatuisessa uimavedessä (sisämaan uimavedet) saa olla Escherichia coli -bakteereja enintään 1000 pmy/100 ml ja suolistoperäisiä enterokokkeja enintään 400 pmy/100 ml.

Satu Niiranen
Laboratoriopäällikkö FM