

Matonpesupaikka	Katuosoite	Kunto ja lisätietoja	Asemakaavatilanne	Tieyhteys
Elimäki	Loviisantie 40	Hyvä	ET-alue	katuverkolta
Inkeroinen	Lauttatie 17	Hyvä	LV-alue	katuverkolta
Jaala	Kukkomäentie 101	Vaatii toimia tuloveden puhtauden varmistamiseksi	ei asemakaava-alueella	yksityistien päässä, n. 1 km Jaalan keskustasta, tiellä yksi vakituinen asumus.
Koria	Kymenkuja 1	Hyvä (uusi pumppu tulossa vkolla 23/2020)	VP-alueella	katuverkolta
Kouvola, Mäkikylä	Joenrannantie 32	Hyvä	ei asemakaava-alueella	yksityistiellä
Kuusankoski, Pappilapelto	Kaaritie 12 b	Hyvä	PL-alue	katuverkolta
Kuusankoski, Rantakulma	Rusinlautantie	Hyvä	LV-2- / ET-/katualue	katuverkolta
Kuusankoski, Savistenpelto	Lohikatu 20	Hyvä	P-alue (puisto)	katuverkolta
Kuusankoski, Väkkärä	Väkkäräntie 38 b	Hyvä	P-alue (puisto)	katuverkolta
Myllykoski	Koivusaarentie 15	Varajärjestelmä rakennettu 2019 (vähävetisinä vuosina vesi ei riittänyt)	UV-alueella	katuverkolta
Selänpää	Selänpääntie 584	Hyvä	ei asemakaava-alueella	maantien varressa
Tirva	Tirvantie 674	Kohtalainen. Välineet kyläyhdistyksen. (ongelmana sähkö)	ei asemakaava-alueella	yksityistiellä
Tuohikotti	Alakylänraitti 4 a	Hyvä	V-alueella	katuverkolta
Ummeljoki	Lossitie	Hyvä	VP-alueella	katuverkolta
Utti	Utintie 165	Toimiva, vähällä käytöllä	ei asemakaava-alueella	yksityistiellä
Valkeala, Jokela	Vanhatie 116	Pumpun kanssa ongelmia	V-alueella	katuverkolta
Valkeala, Kirkonkylä	Uimarannantie 79	Huono. Altaat itsetehdyt 1900-luvulla, pumppaamo uusimista vailla sekä imuputken uusinta ja jatkaminen.	ei asemakaava-alueella	yksityistiellä
Vekaranjärvi	Alassuontie 115	Toimiva, vähällä käytöllä	M-alueella	katuverkolta
Vuohijärvi	Näkkimistöntie 27	Hyvä	UV- ja LRT-alueella	katuverkolta