

Kouvola kaupunki/
Hyvinvointipalvelut/Liikuntapalvelu

Torikatu 10
45101 Kouvola

Maksaja
Kouvola kaupunki, asuminen ja ympäristö

E:003701610759300
PL 299
02066 DOCUSCAN



Näytetiedot	Näyte	Uimarantavesi		
	Näyte otettu	10.08.2020	Näytteenottaja	KyVSY
	Saapunut laboratorioon	10.08.2020	Näytteenoton syy	Viranomaisvalvonta
	Tutkimus alkoi	10.08.2020	Näytteenottopiste	Valkealan kk:n uimapaikka, Lappalanjärvi
	Tutkimus valmis	12.08.2020	Näytteenottoaika	klo 8.45
	Yhteyshenkilö	Sofia Seittenranta-Vekkeli, 044 750 8519, Mikrobiologi (MMM)		

Aistinvarainen arvostelu (näytteenottajan havainnot):

Poikkeava väri: Ei havaittu
Poikkeava näkösyvyys: Ei havaittu
Syanobakteerit (sinilevät): Ei havaittu
Kasviplankton: Ei havaittu
Makrolevät: Ei havaittu
Öljymäiset aineet: Ei havaittu
Tervamaiset aineet: Ei havaittu
Kelluva materiaali: Ei havaittu

Analyysi	4065-1 Uimarantavesi Valkealan kk:n uimapaikka, Lappalanjärvi	Yksikkö	Menetelmä
Lämpötila	21,7	°C	Näytteenottajan mittaama
Escherichia coli	*	93	pmy/100ml Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Enterokokit	*	31	pmy/100ml Enterolert

Arv. arvio, < pienempi kuin, > suurempi kuin

* FINAS-akkreditoitu menetelmä

Lausunto

Tutkittu näyte täyttää tehtyjen analyysien osalta uimarantavesille (sisämaa) asetetut laatuvaatimukset.

Uimarantaveden (sisämaan uimavedet) yksittäisen valvontatutkimustuloksen tai syanobakteerihavainnon toimenpiderajat (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 354/2008):

Escherichia coli 1 000 pmy/100 ml

Suolistoperäiset enterokokit 400 pmy/100 ml

Syanobakteerit (sinilevät) aistinvaraisesti havaittu uimavedessä tai uimarannalla

Eero Aspberg
Laboratoriopäällikkö

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Akkreditointi ei koske lausuntoa.

Kemiallisten analyysien mittausepävarmuudet toimitetaan pyydettyä. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on pyydetävä lupa.

Kymen Ympäristölaboratorio Oy, Patosillantie 2, 45700 KUUSANKOSKI, puh. 05 544 3300, info@kymmlab.fi